

現場における牛舎での暑熱対策 (北海道での事例)

1. はじめに

一昨年は記録的な猛暑に見舞われ、秋以降もその影響を引きずり年間生産乳量も減少しました。昨年も一昨年ほどではないものの、暑熱が厳しく、特に道内は、8月お盆過ぎの長雨の湿気により、乳房炎が多発した牧場が多く、道内の比較的涼しい根釧においても、ファンを導入する牧場が増えてきています。

今回は、北海道における暑熱対策の事例について紹介いたします。

2. 乳牛の適温

搾乳牛の適温は5～10℃で、人のそれと比べるとかなり低いです。乳牛は第一胃で飼料を分解する際、大きな熱生産があるため、寒さには強いが暑さに対しては非常に弱い動物です。

暑熱の影響を見るには、温度・湿度指数(THI)という指標があります(表1)。これは温度と相対湿度から算出されるものです。例えば、北海道の夏の平均相対湿度が75%、温度は24℃でTHIは73と算出されます。このように人間がさほど暑さを感じないような温度でも、乳牛はヒートストレスを受けます。

ファンを回し始める温度を設定する際も、まだ、肌寒いからと躊躇される人もいますが、人間が肌寒いと感じる15℃くらいからファンを回していく必要があります。

表1 温度・湿度指数

<72	快適
73～79	やや暑い
80～89	暑い
90～98	厳しい暑さ
>98	危険

$THI=0.8T+0.01H(T-14.3)+46.3$
 T=温度(℃) H=相対湿度(%)

3. 暑熱の影響

1) 泌乳量の低下

日本飼養標準(2006年版)によると、国内の西南暖地延べ4,000点以上のデータから、初産牛では平均気温が30℃、経産牛では26℃を超えると適温下より10%以上乾物摂取量が低下するとあります。10%低下ということ、およそ2kgの乾物摂取量低下ということになります。乾物摂取量1kg低下すると、乳量は約2kg低下すると言われているので、26℃を超えると、約4kgの乳量の低下ということになります。

2) 乳脂率の低下

暑熱時には第一胃内のpHが低下し、その結果、乳脂率が低下します。

3) 跛行の増加

酪農家を巡回していると、9月～10月に跛行が増加します。その要因としては、乳牛は暑熱時に、人間で言う素足にあたる真皮の部分に炎症を起こします。その結果、脆弱な角質が2カ月間かけ表面に出た時、炎症を起こしていた部分は細菌感染を起こします。これが暑熱時に影響を受け、その2カ月後の秋に蹄病を発症するメカニズムです。

4) 繁殖成績の低下

5) 分娩直後乳量の低下

よく暑さが過ぎてから、その影響が出るという話しを聞きます。なぜ、そのように感じるのでしょうか。




図1に北海道酪農検定検査協会の道内平均搾乳牛1頭平均乳量(平成22年、23年)を示しました。このグラフからもわかるように、平均乳量が1番低くなったのは、1番暑かった8月ではなく2年続けて11月であることがわかります。また、その低下割合はより暑さが厳しかった平成22年のほうが顕著であったことがわかります。11月に平均乳量が低い原因のひとつとして、暑熱時に乾乳だった分娩直後乳量が低かったことが挙げられます。分娩直後乳量が低いと、全体的に泌乳曲線が低くなるため、徐々に平均乳量も低くなってきます。暑さが過ぎたのになかなか乳量が増えずに、むしろ減っていくために、暑さの影響は秋に来ると感じるのではないのでしょうか。

4. 繋ぎ牛舎での事例

繋ぎ牛舎の暑熱対策の事例として、大樹町のA牧場の紹介をいたします。A牧場は経産牛約60頭のスタンション牛舎でトンネル換気を導入しています。

トンネル換気とは、牛舎の端側に換気扇を設置し、

もう一方の端側に入気口を設けます。牛舎は密閉状態を保ち、トンネル状態にして、空気を流して換気を行う方法です。トンネル換気が上手くいかない原因としては、①ファンの能力、台数が足りない、②牛舎途中に障害物や入気口がある、③入気口が狭い等が挙げられます。ファンの必要台数は以下の数式で求めることができます。

(牛舎容積 m^3 ×45回)÷60分×換気扇能力 m^3 /分 45回：夏期間の換気回数

目安として、牛がいるどの場所でも、風速が秒速1m以上であることが望ましいです。この秒速1mという風速は体感温度を6℃下げると言われています。風速を計るには風量計が必要です。

入気口は、いずれもファンから牛舎反対側の、①窓、②天井、③戸があります(おおよそ牛舎断面積の5割必要)。牛舎中央通路の戸だけから入気する場合は通路だけ風が流れて、牛のいる場所は風が流れないというケースがあるので注意が必要です。その場合は、窓からの入気も併用します。一番確かなのは、風量計を使って、どの場所でどれくらい風が流れているか確認することです。

A牧場のトンネル換気の問題点は、①牛舎途中に入気口がある、②入気口が狭いことでありました。この牧場の牛舎中央には飼料庫があり、そこから入気されていたため、そこから奥は風速が弱くなっていました。そこで、その飼料庫入口をビニールカーテンで塞ぎ(写真1)、牛舎途中での入気を少なくしました。



写真1 ビニールカーテンによる飼料庫から入気の閉鎖
トンネル換気の陰圧によりビニールが引っ張られている。

また、入気は牛舎奥の飼料庫から入気する方法を取っていましたが、これでは入気量が少なかったため、牛舎の奥端の窓二つを全開することにより、入気量を確保しました。図2は、それぞれの牛が繋がれている場所で、どれくらいの風速があるか風量計で測定したものです。





図2 トンネル換気の風速
飼料庫をビニールカーテンで閉めた風速
括弧内はビニールカーテンを開けた風速

図2を見てもらえばわかるように、牛舎途中の飼料庫をビニールカーテンで閉めることにより、牛舎全体の風速が強くなっていることがわかります。それにより、風速はどの牛のいるところでもおおよそ1m/秒を確保出来るようになりました。

トンネル換気の改善に加え、晴れた日に牛舎内の温度が高くなるので、窓に遮光ネットを付けるようにしました(写真2)。遮光ネットは一枚の窓分ですとホームセンターで200円程度から購入出来ます。安価な暑熱対策として、非常に効果的です。



写真2 遮光ネット



管理乳量：2産次・検定日数150日・4月分娩を基準としてのSCM乳量補正(全固形分を考慮しての補正)した乳量。
条件を揃えて補正を行い、飼養管理の良し悪しを判断する乳量として用いられる。

これらの暑熱対策により、夏以降の管理乳量は一昨年(平成22年)と比較して、昨年(平成23年)のほうが高く推移しました(図3)。

5. フリーストールでの事例

フリーストールと乾乳舎の暑熱対策の事例として、別海町のB牧場の紹介をいたします。

B牧場は例年、暑熱時期から秋にかけての乳量の落ち込みが激しく、一昨年の猛暑をきっかけに、昨年暑熱対策に取り組みました。

一般的なファン設置の重要度の順番は、①待機室、②搾乳エリア、③クローズアップ乾乳牛、④分娩エリア、⑤産褥牛、⑥高泌乳牛、⑦低泌乳牛となっています。B牧場では待機室、乾乳牛舎、フリーストールにファンを設置しました。

B牧場の乾乳舎は旧牛舎のタイストールを利用してあります。私の経験上、搾乳牛フリーストール、乾乳牛タイストールで上手くいっている牧場は少ないです。搾乳牛がフリーストールの場合、乾乳牛をタイストールに繋いだ際に強いストレスを受けるためと思われます。特にスタンション牛舎の場合は顕著にストレスを受けます。B牧場はこのパターンの飼養体系で上手くいっている数少ない牧場です。その理由は、牛床にはクッション性のある牛床マットと敷料を豊富に入れ、繋ぎ方はニューヨークタイストールで1頭当たりのスペースも十分に取っているからです。しかし、牛舎の天井が低いため、暑熱の影響はまともに受けます。乾乳牛が暑熱の影響を受けるため、それらの牛は分娩直後の乳量が低く、秋以降の出荷乳量まで影響を及ぼしていました。

そこで、乾乳牛舎には定置型の大型ファンを設置しました(写真3)。



写真3 乾乳牛舎の大型ファン

乾乳牛舎奥には換気を行うためのファンも付いています。乾乳舎は対頭式であり、大型ファンにより飼槽に強い風が流れるため、暑熱時期の食い込みも落ちま

せんでした。

搾乳牛舎にはリレー式換気を導入しました(写真4)。




写真4 リレー式換気

搾乳牛舎におけるリレー式換気の優先順位は、①給飼通路の上、②牛舎中側にあるストールの列の牛、③牛舎の外側にあるストールの列の上とされています。B牧場では、給飼通路の上と3列シングルフリーストールの真ん中のストールの上に設置しました。

ファンの間隔はたいていの牛舎では2間(3.6m)間隔で牛舎の柱が立っているため、その柱の2本に一台、もしくは3本に一台の設置になっているようです。推奨されているのは、ファン直径の8~9倍の間隔です。B牧場では柱3本に一台のファンが設置されています。

図4に一昨年(平成22年)と昨年(平成23年)の搾乳牛平均乳量と管理乳量の比較を示しました。



平成22年は暑熱が厳しかった8月からの乳量の減少が大きかったです。平成23年の搾乳牛平均乳量は8月以降も維持していきましました。平成23年の管理乳量に至っては、9月以降むしろ増加傾向にありました。これは8月以降の分娩が少なかった割には平均乳量が維持出来たことが大きいです。すなわち、平成23年は暑熱の影響があまり受けなかったことと、乾乳牛の暑熱対策を行うことにより、分娩直後乳量、ピーク乳量がスムーズ伸びたことが、例年のような8月以降の乳量の落ち込みを無くしたと思われます。